

Lo Sportello Sicurezza di Biella, di cui fanno parte l'I.N.A.I.L., la D.P.L. e l'A.S.L. 12, nell'ambito delle iniziative tese a promuovere la cultura della salute e della sicurezza ha realizzato, questo opuscolo formativo per fornire un contributo nell'ambito dell'informazione dei lavoratori stranieri che operano in edilizia.

L'obiettivo del testo è di fornire un'informazione e formazione di base sulla tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, anche a quei lavoratori che, per ovvie ragioni linguistiche, hanno maggiori difficoltà a comprendere il significato delle indicazioni loro fornite.

Il presente testo è stato tradotto in quattro lingue: Albanese, Arabo, Rumeno e Serbo-Croato. Vietata la vendita.

Si ringrazia il Dipartimento di Sanità Pubblica della città di Bologna per aver concesso, senza vincoli di copyright, la pubblicazione di alcuni disegni/ immagini.

Il testo è stato redatto a cura di:

Daniele Ferro (Tecnico della prevenzione - S.Pre.S.A.L. - ASL 12 Biella)

Traduzione in Albanese a cura di:

Ramiz Lala

*Il coordinatore dello Sportello Sicurezza
(Francesco Piemontese)*

Treguesi i Indes

<i>Informimi dhe formimi i punetorve</i>	<i>faqe</i>	3
<i>Faktoret qe ndikojne ne parandalimin e aksidenetive</i>	<i>faqe</i>	4
<i>Dokumentat e sigurimit</i>	<i>faqe</i>	7
<i>Renia nga lart e objekteve ose e personave</i>	<i>faqe</i>	9
<i>Groposja</i>	<i>faqe</i>	21
<i>Mbrojta nga shkarkesat elektrike</i>	<i>faqe</i>	23
<i>Spostimi me krahe i ngarkesave</i>	<i>faqe</i>	25
<i>Mbrojtja nga preparatet kimike</i>	<i>faqe</i>	28
<i>Mbrojtja nga zhurmat dhe dridhjet</i>	<i>faqe</i>	32
<i>Perdorimi i makinave dhe pajisjeve</i>	<i>faqe</i>	34
<i>Mjetet personale mbrojtese</i>	<i>faqe</i>	50
<i>Sherbimet mjeksore e te ndihmes ne kantiere</i>	<i>faqe</i>	65
<i>Shenjat ne kantieret</i>	<i>faqe</i>	66
<i>Fjalor</i>	<i>faqe</i>	72

INFORMIMI DHE FORMIMI I PUNETOREVE

INFORMIMI

Punedhenesi merr te gjitha masat ne menyre qe çdo punetore te marre **informacionet** e duhura lidhur me:

- a) rreziqet per jeten dhe shendetin te lidhura aktivitetin e ndermarrjes ne per gjithesi;
- b) masat dhe veprimet mbrojtese qe duhet te kryhen per te parandaluar aksidentet;
- c) rreziqet e veçanta qe lidhen me aktivitetin qe kryhet, rregullat e sigurimit dhe udhezimet e ndermarrjes ne kete fushe;
- d) rreziqet qe lidhen me perdonimin e lendeve te rrezikshme bazuar ne skeden e te dhenave te sigurise te parashikuara nga normativat ne fuqi e normat e nje teknike bashkekohore
- e) procedurat e ndihmes se shpejte, mbrojtja kunder zjarrit, largimi nga vendi i punes;
- f) per gjegjesin e sigurimit teknik si dhe mjekun kopotent;
- g) emrat e punetoreve te ngarkuar per dhenien e ndihmes se pare, ose per mbrojtjen nga zjarri e largimin nga vendi i punes ne raste tereziku.

FORMIMI

Punedhenesi merr masat gjithashtu qe çdo punetore, te marre nje **formim** te mjaftushem dhe te pershatshem lidhur me sigurimin dhe shendetin, e ne veçanti lidhur me vendin e punes te secilit dhe me detyra qe duhet te kryeje.

Formimi duhet te behet me rastin :

- a) e marrjes ne pune (punesimit)
- b) trasferimit ose nderrimit te detyrave (vendit te punes);
- c) kur hyjne pajisje e teknologji te reja, lende e preparate te rrezikshme.

Formimi duhet te realizohet ne menyre periodike ne varesi te evolucionit te rreziqeve, ose me sakte, kur lindin rreziqe te reja.

Nje formim i veçante duhet t'u jepet personelit te ngarkuar me detyren e zjarrfikesit, e largimit te puntoreve nga vendi i punes ne rast te nje rreziq te rende e te befasishem, skuadrave te shpetimit, te ndihmes se pare, me nje fjale te atyre qe merren me situatat urgjente.

Formimi duhet te realizohet brenda orarit te punes dhe nuk duhet te sjelle kurrfare shpenzimesh per puntoret.

FAKTORET QE NDIKOJNE NE PARANDALIMIN E AKSIDENTEVE NE NDERTIM

Punedhenesit duhet te :

- vleresojne rreziqet qe lidhen:
 - me aktivitetin qe zhillohet,
 - me impiantet, me mjetet e punes, makinerite, substancat dhe preparatet e rezikshme qe perdoren
 - me menyrat praktike dhe me organizimin e punes.
- Te marrin masa per parandalimin dhe mbrojtjen nga rreziqet, ne veçanti:
 - organizojne punen ne menyre qe te kete siguri
 - pajisin punetoret me makineri dhe mjetet te pershtatshme e te sigurta
 - pajisin punetoret me mjetet individuale e kolektive mbrojtese
 - informojne dhedhe kujdesen per formimin e punetoreve lidhur me detyren qe do te kryejne dhe rreziqet gjate kryerjes se saj
 - garantojne mbikqyrrjen shendetore te punetoreve

Pergjegjesi i kantierit, drejtori teknik (*i caktuar per sigurimin ne kantier*)

- vezhgon dhe mbikqyr te gjitha punet, ne menyre te tille qe secila prej tyre te zhvillohet ne siguri te plote:
 - mbikqyr zhvillimin e punimeve
 - informon punetoret per rreziqet qe ekzistojne ne pergjithesi ne kantier dhe ne veçanti ne vendin e punes se sejcilit
 - terheq vemendjen punetoreve, qe te vezhgojne procedurat e sigurimit gjate punes dhe te perdonin mjetet e pershtatshme per mbrojtjen individuale.
 - Jep punen ne perputhje me pergatitjen dhe aftesine e secilit punetore per ta zhvilluar ate.

punetori

- gjate punes çdo punetor duhet te kujdeset per sigurine dhe shendetin e tij dhe te personave te tjere te pranishem ne vendin e punes, te cilet mund te rrezzikohen prej gabimeve o abuzimeve te tij qe lidhen ngshtesht me formimin, me udhezimet e mjetet qe punedhenesi i ve ne dispozicion dhe me tej:
 - te perdore si duhet makinerite, mjetet, impiantet, substancat kimike, duke patur parasysh udhezimet e pundhenesit
 - te perdore me kujdes e me korrektesi mjetet e sigurimit, si kolektive ashtu edhe ato individuale te siguruara nga pundhenesi
 - te lajmeroje menjehere pundhenesin perqjegjesin e sigurimit teknik per demtimin ose keqfunkcionimin e mjeteve te sigurimit, te mjeteve te punes, duke sinjalizuar gjithashtu se mund te paraqiten situata rreziku
 - te mos levizin, modifikojne, mjetet e sigurise dhe mjetet per mbrojtjen kolektive dhe individuale
 - te mos ndermarrin me iniciativen e tyre veprime qe nuk u jane caktuar atyre personalisht, e qe mund te rrezikojne sigurine e tyre dhe te puntoreve te tjere
 - t'u nenshtrohen kontrolleve shendetesore te parashikuara.

Pergjegjesi i sigurimit teknik

Pergjegjesi i sigurimit teknik eshte ai person qe(i emeruar) kryen rolin e kordinatorit deri ne perfundimin e punes ne kantier, nga te gjitha ndermarrjet zbatuese e nga punetoret autonome, ne perputhje me normat e higjenes e te sigurimit ne pune.

Eksistojne dy aspekte te figures se pergjegjesit te sigurimit teknik: kordinator per sigurine ne fazen e projektimit te vepres (CSP) dhe koordinator per sigurimin ne fazen e zhvillimit te punimeve (CSE).

- Kordinatori per sigurimin ne fazen e projektimit te vepres eshte ai qe harton Planin e Sigurimit dhe Kordinimit
- Kordinatori per sigurimin ne fazen e realizimit te punimeve eshte ai qe :
 - verifikon, kontrollon dhe koordinon zbatimin e udhizimeve ne lidhje me higjenen dhe sigurimin ne pune te perfshira ne Planin e Sigurimit dhe Kordinimit, nga ana e ndermarrjes qe realizon vepren dhe e punetoreve autonome.
 - Kontrollon dhe verifikon Planet Operative te Sigurimit te paraqitura nga ndermarrja
 - Organizon, mes pundhenesve dhe puntoreve nje bashkepunim dhe shkembim te informacionesh te nevojshme per sigurimin ne kantier, e gjithashtu mes anetareve te keshillit te sigurimit teknik
 - Nderpret punimet ne raste rreziku te larte e te befasishem

Te ngarkuarit per situatat e papritura (*parandalim i zjarrit, largimin e puntoreve dhe ndihmen te shpejte*)

Jane punetoret e caktuar nga punedhenesi, te cilet kane marre nje formim te pershtatshem e te veçante per te kryer funksionin e zjarrfikesit, per te larguar punetoret nga ambienti i punes dhe per te dhene ndihmen e shpejte. Keta punetore kane si detyre te nderhyjne: ne raste zjarri sipas procedurave te mbrojtjes kunder zjarrit; ne raste rreziku te pergjithshem, te aktivizojne largimin e punetoreve qe gjenden ne kantier; ne raste aksidentesh o demtimi te organizojne dhenien e ndihmes se shpejte.

Pergjegjesi i Sherbimit per Parandalimin dhe Mbrojtjen nga rreziqet (RSPP)

RSPP qe duhet te ekzistoje ne çdo ndermarrje, eshte person i caktuar nga punedhenesi (ose vete punedhenesi), me njojuri dhe kompetanca mbi higjenen dhe sigurine ne pune, e duhet te marre masa per:

- percaktimin dhe vleresimin e rreziqueve
- percaktimin e masave per nderhydrjen dhe mbrojtjen nga rreziqet si dhe permiresimin e procedurave te sigurimit
- propozon programin per informimin e formimin e punetoreve
- informon punetoret lidhur me rreziqet dhe masat e sigurise qe jane pershtatur ne kantier si dhe si duhet te sillen ato.

Perfaqesuesi i punetoreve per sigurimin (RLS)

RLS eshte personi i zgjedhur nga vete punetoret dhe kryen detyren e perfaqesimit te vete puntoreve ne lenden e sigurimit ne pune. Mund te zgjidhet mes puntoreve qe punojne ne ndermarrje ose, nese kjo e fundit ka me pak se 15 puntore, mund te zgjidhet mes atyre qe bejne pjese ne sindikata, te quajtur RLST (RLS,perfaqesues te puntorve sindikaliste per territorin). Ne cilesine e perfaqesuesit te punetoreve RLS-ja:

- hyn ne vendet e punes
- konsultohet paraprakisht per vleresimin e rreziqeve, ne fazen e individualizimit, programimit, aplikimit e verifikimit te masave per parandalimin e tyre dhe mbrojtjen e punetoreve ne pune
- i merret mendimi lidhur me emrimin e te ngarkuarve per situatat urgjente, te zjarrfikseve e te ndihmes se shpejte
- jep mendimin e tij lidhur me procedurat e formimit te punetoreve
- merr informacione dhe njihet me dokumentacionin ne lidhje me vleresimin e rreziqeve dhe masat e sigurimit, per materialet dhe perberjet e rezikshme, per makinerite dhe pajisjet, per organizimin e punes, per aksidentet dhe semundjet qe lidhen me punen
- duhet te kete ne dispozicion kopjen e Planit te Sigurimit dhe Kordinimit dhe te Planit operativ te sigurimit te ndermarrjes te pakten dhjete dite perpara fillimit te punimeve
- mund te bej propozime ne lidhje me sigurimin dhe te ndermarre masa te pershtateshme lidhur me parandalimin e mbrojtjen prej rreziqeve
- paralajmeron punedhenesin dhe te ngarkuarit per sigurimin mbi rreziqet e konstataura gjate punes.

Mjeku i ndermarrjes

Mjeku i ndermarrjes eshte mjeku qe ngarkohet nga punedhenesi per te mbikqyrur nga ana shendetesore punetoret dhe duhet:

- te njohe gjendjen shendetesore te punetoreve dhe te shprehe gjykimin e tij per nivelin e aftesise per pune
- hapjen dhe plotesimin ne vazhdimsi te karteles shendetesore
- per secilin punetore.
- te informoje puntoret mbi arsyet e kontolleve shendetesore te cilave u jane nenshtrar
- te informoje punetore e interesuar per rezultatet e kontrollit shendetesor
- te vizitoje ambientet e punes dhe kantieret per te shprehur mendime kompetente mbi gjendjen e ture.

*Mbikqyrja shendetesore parashikon nje vizite mjekesore paraprake (ne momentin e marrjes ne pune) dhe vizita mjekesore peridike. Punetoret duhet ti nenshtrohen mbikqyrjes shendetesore kur u eksposozohhen rreziqeve te tilli si: ***zhurmave dhe lekundjeve, ekspozimi ndaj amiantit, ekspozim ndaj produkteve kimike dhe preparateve te rezikshme, ekspozim ndaj agjenteve kancerogen; ekspozim ndaj agjenteve biologjik; levizje me krahe e ngarkesave.****

Plani i sigurimit dhe koordinimit (PSK)

PSK-ja eshte ai dokument i redaktuar nga perjegjesi per sigurimin dhe kordinimin ne fazen e projektit qe permban: konstatimin, vleresimin dhe pasojat rreziqeve, si dhe procedurat e punes, te ngarkuarit per sigurimin, pajisjet te tilla, qe te garantojne gjate gjithe kohezgjatjes se punimeve respektimin e rregullave per parandalimin e demitimeve, e qe garantojne jeten e shendetin e puntorve, si dhe listen lidhur me shpenzimet per sigurimin.

Plani operativ i sigurimit (POS)

POS eshte nje dokument i redaktuar nga drejtuesi i ndermarres qe ndjek punimet ne qdo kantier, qe i referohet nje kantieri ne veçanti dhe duhet te permbaje veç tjerash:

- veprimtarine ne per gjithesi dhe punimet e veçanta te kryhen ne kantier nga punetoret endermarrjes dhe nga mjeshtrat (artizan)
- emrat e personave te ngarkuar per ndihmen e shpejte, kunder zjarrit dhe largimin e punetoreve me sakte, per perballimin e rasteve urgjente ne kantier, te perfajesuesit te punetoreve per sigurimin i ndermarres ose territorit, i zgjedhur ose i emruar;
- Emrat e drejtorit teknik dhe te drejtuesit te kantierit;
- Numrin e punetoreve dhe specializimet perkatese te ndermarres zbatuese dhe te mjeshtrave qe punojne per llogari te se njejtës ndermarrje;
- Detyrat e veçanta, ne fushen e sigurimit, te kryera ne kantier nga qdo person i emeruar posaquerisht nga ndermarrja zbatuese;
- Pershkrimin e veprimitarise se kantierit, te metodave organizative dhe te turneve te punes;
- Lista e armaturave, te urave e te veprave te tjera te perkoheshme te nje rendesie te vecante, te makinerive e te pajisjeve qe perdoren ne kantier;
- Lista e substancave dhe preparateve te rrezikshme qe perdoren ne kantier me skedat perkatese te sigurimit;
- Konkluzionet mbi vleresimin e nivelit te zhurmave;
- Percaktimin i masave parandaluese dhe mbrojtese ne lidhje me rreziqet qe mund te shkaktojne vete punimet ne kantier;
- Lista e pajisjeve mbrojtese individuale qe u jane dhene punetoreve qe punojne ne kantier;
- dokumentacionin persa i perket informacionit dhene punetoreve dhe punes per formimin etyre.

Punimet dhe veprimtarite ne kantier, i vene pунtoret perballе tregiqeve per shendetin e sigurine, nganjehere edhe te renda. Mes tyre me te theksuar e te shpeshte veçojme


- ✓ *renia nga lart e personave dhe sendeve*
- ✓ *shembjet* (rrezimi ose renia e pirgjeve gjate germimeve))
- ✓ *goditja elektrike* (kontakti direkt ose indirekt me linjat e tensionit)
- ✓ *levizja me krahe e ngarkesave*
- ✓ *ekspozimi ndaj lendeve kimike ose substancave e preparateve te rrezikshme*
- ✓ *ekspozimi ndaj zhurmave e lekundjeve*
- ✓ *perdorimi i makinerive dhe pajisjeve*

Reziku i renies nga lart shfaqet sa here qe punohet ne lartesi; ne çati, ne ballkone e mbi skela. Per te garantuar sigurimin e punetoreve qe punojne ne lartesi mbi 2 m, eshte e nevojshme te realizohen vepra te pershtatshme te perkoqeshme mbrojtese. Nuk duhet harruar qe dhe disnivelet mbi 50 cm duhet te jene te mbrojtur ne menyre te pershtatshme, me qellim qe te evitohen rrezzimet.


Skela metalike eshte nje mjet pune, nje veper e perkoqshme, shume e perhapur ne ndertim, dhe kur vendoset ne menyre korrekte, garanton nje mbrojtje te mire kunder renieve nga lart. Skelat metalike duhet te jene te shoqeruara me nje autorizim te posaçem te zyres teknike.

Para se te vihen ne perdorim, elementet e skeles duhen kontrolluar qe te mos kene pesuar thyerje, shtremberime, plasaritje.

Gjate montimit dhe zmontimit te skeles, te vihen gjithmone rripat e sigurimit. Montimi dhe smontimi i skeles duhet te kryhet nga persona ekspert e nen mbikqyrjen e nje perjegjesi, dhe duhet shoqerohet me nje program te perqatitur montimi e zmontimi. Skela duhet te jete perqatitur ne te gjitha pjeset e saj dhe eshte e keshillueshme te fiksohet ne pjeset e qendrueshme te nderteses ne ndertim ose rindertim.




Vendosja korrekte e skeles eshte garanci per sigurimin e punetoreve gjate punes:




Kembet duhet te mbeshteten ne toke duke perdorur bazament (kembezat).

Duhet te realizohet rrafshi horizontal i mbeshtetjes: ne rastin e nje plani mbeshtetje ne disniveli, te mos perdoren materiale te rastesishme dhe te papershtatshme (si tulla), por bazat te parashikuara qe jane te rregullueshme. Nese tereni duket i pa qendrueshem, keshillohet te perdoren derrasa si bazament per shperndarjen e peshes.




Pasi eshte ndertuar kati i pare mbi te cilin levizin punetoret, eshte e detyrueshme vendosja e mbrojtjes anesore (parmake) me te gjitha elementet e parashikuar, para se te nise perqatitja e katit tjeter. Qe nga fillimi per montimin e katit te pare e deri ne montimin e plote te skeles, eshte e detyrueshme te vihen rripat e sigurimit, detyrimisht te lidhura me elementet me te qendrueshme te vete skeles.



Para se skela te perdoret per te punuar te sigurohem qe:



- plani ku do te levizett te jete i realizuar me trare metalike ose me derrasa per ure te nje trashesie prej 5 cm;
- derrasat e perdonura te jene te forta e te pa demtuara; te puthitura mire njera me tjetren dhe ne skaje te mbeshteten mbi njera- tjetren te pakten 40 cm;
- te kene mbrojte te pershtatshme anesore



Mbrojtja anash duhet te perbehet prej nje derrase te gjere te pakten 20 cm, mbajtesja e kembeve, nga nje parmak i siperm i vendosur ne lartesine 1 m lidhur me bazamentin dhe nje tjeter parmak ne mes; qe te dy parallel me bazamentin.

Hapesira ne mes mbajtese se kembeve dhe parmakeve, nuk duhet t'i kaloje 60 cm (shih figuren A). Mbrojtja anesore duhet te realizohet edhe ne dy skaket e skeles.

Fig. A



Ne cdo 20 meter katorr eshte e nevojshme te lidhet skela me pjeset me te dendrueshme te vepres ne ndertim. Keto lidhje nuk duhet te realizohen me mjete te rastit e te pa pershtatshme (litare, tela te perthyer) por me mjete te keshilluara nga ndertuesi, pergjithsisht me fiksues (tasselli) (fig. B), tuba e bashkues metalike (fig. C) ose materiale te ketij lloji.

Fig. B







Fig. C







Largesia nga bazamenti (skela) tek muri i ndertesës, nuk duhet ti kalojë 20 cm, ne te kundert duhet te ngrihet mbrojtja anesore (parmake) edhe ne pjesen e brendshme te skeles, ose te vihen derrasa shtese per te myllur hapsire.




Ne katin e poshtem te skeles duhet te ndertohet një nenure e sigurise, e ndertuar njelloje si ajo e sherbimit, me mbrojtesen te kembet, me parmakat anash dhe bazën mbi te cilën punetoret livizin, gjithçka sipas rregullit. Nenura mund te mos behet kur punimet zgjasin me pak se 5 dite. Per cdo parregullesi qe vihet re ne skele, duhet te njofohet perjegjisi i kantierit.




Ndertimi i skelave mbi rrata behet duke ndjekur udhezimet e ndertuesit (teknikut) e duke realizuar te gjithe elementet e skeles, si bazamentin, mbajtesen e kembive, parmaket dhe shkallet per t'u ngjitur neper kate. Nuk lejohet qe punetoret, per tu ngjitur, te kacavirren ne skele, por te perdoren shkallet.




Te mos spostohet skelen mbi rrata, kur ka punetore mbi te. Para se me u ngjite ne skele te behet frenimi i saj, dhe te vendosen ne toke elementet fiksues per te parandaluar levizjet e pa deshirueshme.




Edhe ne raste pune qe zgjat per nje kohe te shkurter, per ndertimin e skeles, te mos perdoren mjete te rastit. Ngritesit telekomanduar, si rregull perdoren per nje kohe te shkurter. Jane te pajisur me kafazin e mbyllur ose me parmake me lartesi 1m. Para se te behet ngjitja, mbylljet porta e hyrjes, kafazi duhet te jete i mbyllur. Gjate punes me ngritesit telekomanduar, kur ndodhemi ne lartesi, eshte mire qe punetori te jete i lidhur me rripat e sigurimit.




Kur punohet ne partesi, e per arsyte teknike nuk eshte e mundur te ndertohet skela, duhet sidooqofte te ndertohen parmaket te cilat nuk lejojne te rezohet punetori nga lartesite. Parmaket, si ai i kembes, i sipermi dhe i ndermjetmi, mund te jene prej druri ose prej tubash metalike te lidhur me bashkues.




Kur ekziston rreziku i reñies nga lart dhe nuk jane vendosur skelat, duhet te vene gjithmone rripat e sigurimit, te cilat jane te pajisura ne amortizatore, me litare mbajtes, te cilet ne njerin skaj jane te lidhur ne pjesë te qendrueshme te ndertesës.




Ne pergjithesi rripat e sigurimit perdoren kur puna zgjat per pak kohe, ne rast mirmbjtje te çatise , mbuleses dhe te kanaleve anesore.







Rripat e sigurimit duhet te mbahen lidhura e te fiksohen fort ne pjeset e me te qendrueshme te nderteses, edhe kur behen nderhyrje te thjeshta si montim, mirmbajtjen e oxhaqeve dhe antenave televizive.




Rripat e sigurimit perdoren edhe per riparime te vogla te çatise. Te mos lidhet litari me oxhakun apo pjese te tjera te forta te çatise, por te vendoset nje kavo e posaçme e lidhur dhe e vendosur mire.




Te vihen rripat e sigurimit edhe gjate vendosjes se parafabrikateve. Te lidhet mire litari me pjeset e me te qendrueshme te nderteses.




Edhe perdonimi i shkalles se dores, sjell rrezikun e renies nga lart. Te vendoset shkalla ne menyre korrekte. Te vendoset shkalla me pjerresi te pershatashme; kendi i vendosjes duhet te jetë rreth 75° .




Skaji i siperi i shkalles duhet te dale te pakten 1m mbi rrafshin ku duam te ngjitemi; te fiksohet shkalla mire edhe ne pjesen e siperme




Kembet e shkalalleve duhet te pajisen me taban jo rrreshqites, dhe duhet te fiksohen ne shesh; nese kjo nuk eshte e mundur, duhet te mbahen nga një person poshtë.




Parmake te sigurte duhet te vihen per te rrethuar pjese te hapura te catise, te hapesires se shkalleve, te tavanit, te ashensorit te koridorit, te portave, te cilat çojne ne hapesira boshe, ne ballkone. Edhe vrimat ne tavan, te cilat perdoren per shkarkimin e materialeve, duhet te jene te pajisura me parmake, dhe materiali duhet te hidhet ne toke me pajisje te pershtatshme, per te mos shaktuar rrezik gjate renies nga siper.



Gjate prishjeve me krahe, kur nuk jane vendosur skelat, te vihen rripat e sigurimit: Te behet prishja duke patur parasysh udhezimet e dhena nga punedhenesi, perjegjisi i kantierit, sidoqoftë parafabrikati te prishet pjese pjese. Te mos hidhen copat poshte, por te behet ulja e tyre me mjete te pershtatshme.




Edhe gjate ngjitjes se materialeve me krik elektrik, ekziston rreziku i renies poshte te ketyre materialeve apo i personave. Vendosja e krikut ose e rrotullës, te behet duke ndjekur udhezimet e teknikut




Gjate ngjitjes se materileve me krik, vinç o pajisje tjeter, punitorit te mos qendroje per gjate rrezes se veprimit te mjetit ngrites. Sidoqoftë te vihet gjithmone kasketa.

Rreziku nga shembjet (rrezimi apo spositimi i dheut)


Germimet, qofte kur behen me krahe, qofte me makineri, duhet te kene nje pjerresi ne pershtatje me perberjen e terrenit qe te menjanoste rreshqitjet




Nese per vete perberjen e terrenit, prej shiut, per shkak te ujerave nentokesore, prej ngrirjes se ujit e shkrirjes se akullit, dyshohet se mund te kete rreshqitje, duhet te behet armatura e pershtatshme per te mbajtur terrenin.



Gjate germimit te puseve, kanaleve apo transheve me te thella se 1.50m, e terreni nuk duket i forte e i qendrueshem, nevojitet te ndertohet armature mbajtese, per te vazhduar punimet.




Te mos perdoren armaturat per t'u ngjitur e per te zbritur. Te perdoret shkalla e fiksuarja mire ne maje dhe qe nuk rreshqet.




Germimet duhet te jene te mbrojtura me parmake te pershtatshem, per te penguar rrezimin. Kalimi i automjeteve ne afersi te germimit perben rrezik shembjeje ose renie materiali.


Kur germimet behen me mjete te mekanizuara, eshte e ndaluar te qendrohet brenda rrezes se veprimit te makinerise




Ne kantieret e ndertimit renia nen tension eshte nje rrezik qe ndodh jo tralle. Rrjeti elektrik, pjeset elektrike te pajisjeve qe perdoren, jane ne ndryshim te vazhdueshem. Kjo e shton mundesine qe te demtohen si: spina, priza, tela percelles, butona komandimi etj.




Para se te perdoret pajisia elektrike te kontrollohen mire kablli, spina e butoni i komandimit nese jane demtuar: Prizat e spinat duhet te jene te tipit industrial dhe jo civil. Nese vihen re demtime, te lajmerohet perqejgesi i kantierit.



Edhe nje llambe e thjeshte, e levizshme mund te perbeje rezik. Te sigurohemi qe llamba te kete kafazin mbrojtës dhe kablli te mos jete i zhveshur.



Pajisjet elektrike te levizshme jane objekte spostimesh te vazhdueshme, e per kete arsye mund te konsumohen e demtohen. Para se te perdoren, te kontrollohen mire.



Rreziku i prekjes se telave me elektricitet ekziston kur punohet ne afersi te tyre. Te mos punohet me afer se 5 m nga linjat elektrike ajrore.


Levizje me krahe te peshave kuptojme veprimin e ngritjes, trasportimit e mbajtjes se tyre. Levizja me krahe e peshave sjell demtime te shtylles kurrilore. Rreziku nuk lidhet vetem me faktin sa e rende eshte pesha (nuk duhet t'i kaloje 30 Kg), por edhe me menyren se si veprojme gjate mbajtjes, trasportimit apo ngritjes se peshes..

Per kete arsy, duhet te zgjoglojme sa te jetë e mundur peshen që do te levizet, e kur eshte e mundur, te perdonim mjete ndihmese si karroce , karrel etj.

Nese kjo nuk eshte e mundur, duhet te njohim mire pozicionet korrekte gjate ketyre veprimeve, per te ruajtur shendetin.

Rreziku i plagosjes rritet kur:

- ngarkesa eshte e rende (*me si 30 Kg*)
- ngarkesa eshte e vellimshme, e veshtire per t'u kapur
- ngarkesa mund te levizet vetem duke e mbajtur larg trupit
- hapesira perreth eshte e ngushte
- levizja mund te kryhet vetem duke perdredhur belin
- duhet bere nje sforcim i pa zakonshem
- ngarkesa eshte jo e qendrueshme
- trupi eshte ne pozicion te pa qendrueshem
- terreni ku levizim eshte jo i rrashqte




Kur e ngrini thesin mos perkulni shpinen apo trupin, afrojuni sa me afer ngarkeses që do te levizet.

Perkulni kembet, e kur eshte e mundur levizni thesin me ndihmen e nje punetori tjeter.

Mos e ngarkoni thesin ne sup ose ne shpine.

Vijeni ne menyre te tille, qe pesha te bie edhe mbi kembet dhe shpina te mbahet drejt.





NO!




SI!

Edhe kur ngrini tulla,
mos perkulni shpinen
por kembet dhe
mbajeni trupin sa me
afer ngarkeses qe do te
levizni

Mos perdredhni trungun per te
levizur nje ngarkese, por
levizni pozicionin e kembeve
duke mbajtur drejt shpinen



JO!



PO!



JO



PO!



Gjate mbulimit te çative,
mbajtja e mbuleses dhe
vendosja e saj nuk duhet te
behen duke perkulur
shpinen, por kembet duke
mbajtur sa me drejt shpinen.

Edhe ku ne pamje te pare, duket se nuk kemi te bejme me levizje ngarkesash, nuk duhet te merren pozicione qe rendojne shtyllen kurriore, por te perdoren mjete ndihmese qe lehtesojne punen.



JO!



PO!



JO!



PO!

kur eshte e mundur te vendoset materiali qe perdoret ne njefare lartesie, per te zvogeluar perkuljen e shpines dhe te kembeve



JO



PO

edhe ne zgjedhjen e mjeteve ndihmese eshte mire te perdorenato qe zvogelojne sforcimet dhe shmangin perkuljet e panevojshme te shpines.

Eksposimi ndaj substancave kimike preparateve te rrezikshem

Nje numer i madh produktesh e materialesh qe perdoren ne ndertim klasifikohen si te rrezikshme. çimento, ngjitese, ngurtesues, jane sikurse perbersit e tyre, te rrezikshem per shendetin (te demshem, o helmues, me efekt te menjehershem ose te ngadalshem) dhe sigurine (zjarr, shperthim,gerryerje) e personave qe i perdonin.

Kontakti, thithja, gelltija Jane rruget nepernjet te cilave keto substanca behen te rrezikshme.



per t'u mbrojtur nga keto rreziqe,eshte e rendesishme qe keto substanca dhe agente kimike te perdoren ne menyre korrekte.



Etiketa ne kutite ku Jane amballazhuar o mbi mbeshtjelleset, permbajne informacione te rendesishme per figurine ne perdonimin e tyre.



Por Jane **skedat** e **sigurise** qe shoqerojne produktin, te cilat permbajne informacione me te zgjeruara.

Para se te perdoret produkti ose substansa te shihet **etiketa** ne kutine ku eshte amballazhuar. Etiketa permban disa shenja te rendesishme, nder te cilat:

simbolet per sigurine, te cilat riprodhojne nje pamje me ngjyre te zeze ne sfond kafe, e cila jep nje ide lidhur me rrezikshmerine e produktit (*shih shembujt e meposhtem*)



C

Gerryes



Xn / Xi

i demshem (Xn)

shqetesues (Xi)



E

shperthyes



F+ / F

e djegshme



O

*ondihmon
djegjen*



T+ / T

helmues

- fiali rreziku (**R**), qe permbajne informacione mbi rrezikshmerine e produktit e qe pershkruajne shkurt rrezikun
- fjalite keshilluese (**S**), japin keshilla te nevojshme si te perdorim, manovrojme, magazinojme, ne menyre te sigurt substancat e rrezikshme.

<u>Shembuj: FJALI RREZIKU (R)</u>	<u>Shembuj FJALISH KESHILLUESE (S)</u>
R9 Shperthen ne rast perzierje me lende djegese	S3 Te ruhet ne ambiente te fresketa
R10 Lende e diegshme	S7 Te ruhet ne kuti te myllura mire
R20 Demton rruget e frys memarrjes	S8 Te ruhet nga lageshtia
R21 Demton ne kontaktin me lekuren	S9 Te ruhet ena ne vende te ajrosura
R22 E demshme ne rast se gelltitet	S12 Te mos mylllet hermetikisht ena
R23 Helmuese ne rast se merret permes frys memarrjes	S15 Te ruhet larg nga burimet e nxehtesise
R24 Helmuese ne rast kontakti me lekuren	S16 Te ruhet larg nga flaka e nga shkendijat.
R25 Helmuese ne rast gelltitjeje	Ndalohet duhani
R26 Shume helmuese neeee rast se merret permes frys memarrjes	S17 Te ruhet larg lendeve te djeghme
R27 Shume helmuese nne rast kontakti me lekuren	S18 Te trajtohet e te hapet me kujdes
R28 Shume helmuese ne rast gelltitjeje	S20 Te mos hahet e pihet gjate perdonimit.
R34 Shkakton djegie	S21 Ndalohet duhani gjate perdonimit
R35 Shkakton djegie te rende	S22 Mos thith pluhurat
R36 Ngacmuese per syte	S23 Te mos thithet gazi/tymi/avujt
R37 Ngacmon rruget e frys memarrjes	S24 Te shmaget kontakti me lekuren
R38 Ngacmuese per lekuren	S25 Te shmaget kontakti me syte
R39 Rrezik demtimesh te renda qe mbeten	S27 Te hijen menjehere nga trupi rrobat e infektuara
R40 Mund te shkaktoje kancer-prova te pa mjaftueshme	S28 Ne rast kontakti me lekuren te behet larja e menjehershme dhe e bollshme
R41 Demton rende syte	S36 Te perdoren veshje mbrojtese te pershatshme
R42 Mund te demtoje ndjeshmerine <u>ndaj infekcioneve</u>	S37 Te perdoren doreza te pershatshme
R43 Mund te demtoje ndjeshmerine e lekures ne kontakt me te	S38 Ne rast munngese te ajrimit normal te perdoren pajisje per ajrim
R45 Mund te shkaktoje kancer	S39 te ruhen syte dhe fytyra
R48 demton rende shendetin ne rast ekspozimi per nje kohe te gjate	S46 Ne rast gelltitjeje keshillohuni menjehere me mjekun duke i treguar etiketen ose enen mbajtese.
R68 Mund te shkaktoje deme te pa riparueshme per shendetin.	

Jo te gjitha produktet qe perdoren, kane etiketa si psh: gazi e avulli qe çlirohet gjate saldimit, apo pluhuri qe krijohet gjate sharrimit te drurit. Per kete arsye eshte e rendesishme te lexohet **skeda e sigurimit** e substances per te pasur te gjitha informacionet e nevojshme per tu mbrojtur nga rreziqet gjate perdonimit te tyre

Skeda e sigurimit (e perbere prej 16 pikash) permban informacione te rendesishme si:

- Emrin e substances
- Percaktimin e rrezikut
- Dhenien e ndihmes se pare
- Masat kunder zjarrit
- Trajtimin dhe magazininimin
- Masat qe duhen marre ne rast perhapjeje pa dashje
- Mbrojtja vetjake
- Veçorite kimike dhe fizike
- Informacione mbi veteje helmuese

Te ndiqen udhezimet e punedhenesit, te lexohen gjithmone informacionet qe permbahen ne skeden e sigurimit e te perdoret produkti ne perputhje me keshillat qe ajo jep, nese lypset te perdoren mjetet mbrojtese vetjake.

Disa aktivitete ndertimi, si p.sh. shembja e mureve, dhe shume makineri dhe pajisje qe perdoren ne kantier, i vene punetoret para rrezikut te ekspozimit ndaj zhurmave.

Ekspozimi i zgjatur ndaj nje zhurme me nivel me te larte se 85 decibel (dB(A), mund te sjelle shurdhim te pjesshem; zhurmat me nivel deri ne 140 Db(A) mund te shkaktojne shurdhim te plote dhe prishje te timpanit te veshit.

Edhe kur nuk perdoren mjete ose makineri qe bejne zhurme, mund te jesh i ekspozuar ndaj zhurmese, qe bejne mjete e makineri, qe perdoren nga punetore te tjere ne kantier.

Punedhenesi duhet te vleresoje nivelin e ekspozimit te punetoreve ndaj zhurmave dhe duhet te:

- *Per nivelin e ekspozimit ndaj zhurmave me te larta se 87 dB(A), te pajise punetoret me mbrojttes te pershtatshem per veshet (kufje ose tapa); ti informojeato per rrezikun, dhe te kujdeset per formimin dhe kontrollin mjekosr te tyre.*
- *Per nivelin e ekspozimit ndaj zhurmave mbi 87 dba eshte e detyrueshme te perdoren mjetet mbrojtese te pershtatshme per veshet dhe te behet kontrolli mjekesor.*




Punetori duhet te informohet mbi ekspozimin ndaj zhurmese me te cilen ka te beje dhe duhet:



- *per nivelin e ekspozimit ndaj zhurmave me te larta se 85 dB(A) : te perdore, edhe pse jo e detyrueshme, mjetet e pershtatshme mbrojtese per veshet (kufje ose tapa) me te cilat e ka pajisur punedhenesi dhe te behet kontrolli mjekesor.*
- *Per nivelin e ekspozimit ndaj zhurmave mbi 87 dB(A) eshte e detyrueshme te perdoren mjetet mbrojtese te pershtatshme per veshet dhe te behet kontrolli mjekesor.*

Ekspozimi ndaj lekundjeve mekanike gjate punes sjell rreziqe per shendetin e punetoreve.

*Pajisje te tilla si
eskavatori(germuesi), rruspa,
lopata mekanike, tek personat
qe i perdonin, shkaktojne
dridhje, qe perfshijne te gjithe
trupin.*



*Te tjetra pajisje si: guri zmeril,
trapani, marteli pneumatik , tek
personat qe i perdonin, shkaktojne
dridhje, qe perfshijne duart dhe
krahet.*

Punedhenesi duhet te vleresoje shkallen e ekspozimit ndaj rrezikut te dridhjeve dhe te marre masat e duhura per te pakesuar rrezikun:

- te perdore makineri qe shkaktojne me pak dridhje
- te kufizoje kohezgjatjen dhe intensitetin e ekspozimit ndaj dridhjeve te realizoje periudha pushimi ne mes dy ekspozimeve ndaj dridhjeve
- te pajise punetoret me pajisje e mijte qe pakesojne rrezikun e plageve, p.sh. ndenjese qe amortizojne dridhjet qe arrijne ne trup, ose doreza qe zvogelojne dridhjet e duarve dhe te kraheve.
- te pajise punetoret me dorashka te pershtatshme per te pakesur dridhjet e duarve e te kraheve
- te pajise punetoret me nje formim te pershtatshem
- te vendose nen kujdesin mjekesore punetoret qe ekspozohen ndaj dridhjeve.

GURI ZMERJL



TE DHENA PER SIGURINE E ATYRE QE I PERDORIN

Analize e rrezikut

- ✓ prerje dhe gervishtje si pasoje e kontaktit me diskun rrotullues
- ✓ demtime dhe plage syve te shkaktuara nga krijimi i copave te gureve
- ✓ shkarkesa elektrike si pasoje e demtimit te kavos ushqyese dhe e kontaktit te diskut me impiantin teknologjik ne tension
- ✓ zhurme
- ✓ zjarr ose shperthim te sjelle nga shkendijat
- ✓ pluhur i kriuar gjate fazes se prerjes, zmerilimit, fshirjes dhe lemitit.

Tregues te pergjithshem te sigurimit

- * te kontrollohet disku nese eshte i pershtatshem per punen qe do te behet dhe nese eshte i montuar ne sensin e sakte te rrotullimit
- * eshte e ndaluar te kryhen prerje dhe zmerilime mbi bombola te mbyllura ose rezervuare qe permajne ose permbanin gaz te djegshem, ose shperthyes, ose substanca te tjera qe jane ne gjendje te prodhojne avuj shperthyes.
- * Te verifikohet prania e materialeve qe marrin flake ose qe shperthejne ne afersi te vendit ku punohet.
- * Te kontrollohet nese disku eshte i pershtatshem per punen qe do kryhet
- * Te kontrollohet nese butonat dhe mjetet e komandimit, ndezjes dhe fikjes funksionojne mire
- * Te kontrollohet efikasiteti dhe vendosja korrekte e kufjeve mbrojtse ndaj ciflave dhe ne perjithesi e mjeteve mbrojtse
- * Te kontrollohet gjendja e diskut preres.

Gjate perdorimit

- * te shmanget prania e personave te tjere afer vendit ku punohet.
- * te ndalohet qe punetore te tjere pa lajmeruar te aktivizojne impiante teknologjike ne zonen ku punohet (elektricitet, gas, uje, etj.)

- * Eshte e ndaluar te kryhen regjistre, pastrime ose riparime te pajisjes nderkohe qe pajisja eshte ne funksionim e siper
- * Gjate ndalese per nje kohe te zgjatur, te hiqet spina ushqyese ose te mbylllet valvola e kompresorit

- * Te fiksohet mire objekti qe punohet, me ane te morsetave, duke evituar fiksimet e rastit, si per shembull: vendosja objekti nen kembe, ose mbajtja me duar ose me pinca.
- * Te shtrengohet pajisja me te dyja duart, per te garantuar qendrueshmeri te sigurte
- * Te mos ushtrohet force mbi materialin gjate leimit, por te mbahet lirshem pajisja
- * Gjate fazes finale te prerjes 'ti kushtohet vemendje e veçante kundergoditjeve te materialit qe punohet, ose copezave qe shkopen (p.sh: gjate prerjes se hekurit etj.)
- * Te mos preken pjeset metalike te pajisjes gjate punes mbi dysheme, mure, ose aty ku eshte e mundur te takohen kavo elektrike
- * Te mos preket diskut menjehere pas procesit te zmerilimit ose prerjes, sepse mund te shkaktoje djegje
- * Te mos ndalohet diskut ne levizje mbi objektin qe po punohet
- * Te sinjalizohen menjehere parregullsi gjate punes ose situata te rrezikshme



Gjate perdonimit te vishen keto MMI (DPI): ***kaska , syzet ose mbrojtjesja e fytyres; mbrojtjesit e veshevë; tuta mbrojtese; doreza; kepuce kunder demtimeve***

Ne perfundim te punes

- * te hiqet spina
- * te behet pastrimi dhe mirembajtja e pajisjes, duke mos e lene menjane te piste.
- * te kontrollohet nese gjate punes pajisja ka pesuar ndonje demtim.
- * para se te fillohet me mirembajtjen, te hiqen spinat dhe te stakohet rryma elektrike ose tubi i ajrit
- * para se te zevendesohet diskut, te hiqet spina dhe te mbylljet ajri.
- * te vendoset pajisja ne nje vend te mbrojtur e pa lageshti



Analize e rreziqeve

- goditje elektrike
- goditje, shtytje, shtypje, perplasje
- shpuarje, prerje, gervishtje
- pluhur
- zhurme

Tregues te pergjithshem per sigurimin

- * te perdoren veç mjete me izolim te dyfishte (220V), ose mjete te ushqyera me tension shume te ulet sigurimi (50V), sidooqofte te mos behen tokezime
- * te kontrollohet qe kavoja ushqyese te mos kete pesuar demtime
- * te kontrollohet qe kavoja elektrike te mos krijoje pengesa gjate punes
- * te kontrollohet funksionimi i çesësit te kontrollohet fiksimi i rregullte i majes shpuese dhe pjeseve te tjera
- * te kontrollohe qe vrimat e ftohjes dhe ventilatori te mos jene te blokuara

Gjate perdorimit

- * te hiqet spina gjate nderprerjes te punes
- * te sigurohet qendrueshmeria e objektit gjate punimit te tij
- * te vazhdohen punimet ne kushte te qendrueshme
- * te perdoren maja shpuese (punto) sipas punes qe po kryhet



Gjate perdorimit te pajisjeve te vishen mjetet mbrojtese individuale te meposhtme (DPI): *aspirator kuder pluhurit per fytyren; mbrojtës per veshet; doreza; keputec e sigurimit; syzet mbrojtese.*

Ne perfundim te punes

- * te shkeputet korenti
- * te fiket kompresori i ajrit dhe te zbrazet rezervuari i ajrit
- * te shkeputet tubi i ajrit prej pajisjes
- * te mirmbahet pajisja sipas udhezimeve te prodhuesit

**Analize e rreziqeve**

- * goditje, shtyje, shtypje, perplasje
- * eksposimi ndaj zhurmese
- * eksposimi ndaj pluhurave
- * dridhje
- * goditje elektrike

Tregues te per gjithshem per sigurimin

- * te perçaktohet zona e eksposuar ndaj një nivel shume te larte zhurme
- * te verifikohet prezenca dhe efikasiteti i kusjeve kunder zhurmese
- * te verifikohet efikasiteti i impiantit te komandimit (te ajrit)
- * te kontrollohet lidhja e tubit te ajrit dhe pajisjes
- * te verifikohet nese pajisja eshte e tipit me izolim te dyfishte (220V), ose e ushqyer me me tension shume te ulet sigurimi (50V), sidoqoftë jo e tokezuar
- * te verifikohet gjëndja e kavos elektrike dhe spines
- * te verifikohet funksionimi i çëlesit elektrik
- * te kontrollohet kavo elektrike nese ka pesuar ndonje demtim
- * te kihet kujdes qe kavoja elektrike te mos krijoje pengesa gjate punes
- * te fiksohen mire pumtot dhe pjeset e tjera perberese te pajisjes

Gjate per dorimit

- * te punohet ne kushte te pershtatshme dhe te qendrueshme
- * te perdoret marteli pa ushruar force mbi te
- * te perdoren punto e dalta te pershtatshme per punen qe do te kryhet
- * te kihet kujdes qe kavoja elektrike te mos krijoje pengesa gjate punes
- * te nderpritet elektriciteti gjate nderprerjes se punes


- * te nnderpritet ajri gjate nnderprerjes se punes dhe te zbrazet tubi prej ajrit
- * te shtrengohet fort pajisja me te dyja duart nepermjet dorezave te posaqme
- * te sinjalizohen menjehere parregullsite ne funksionimin e mjetit dhe situatat e rrezikshme.



Gjate perdorimit te pajisjeve te vishen mjetet mbrojtese individuale te meposhtme MMI (DPI): ***maska kunder pluhurit, mbrojtës per veshet; doreza; kepucet e sigurimit; syzet mbrojtëse.***

Ne perfundim te punes

- * te shkeputet korenti
- * te fiket kompresori dhe te zbrazet rezervuari i ajrit
- * te shkeputet tubi i ajrit prej pajisjes
- * te mirembahet pajisja sipas udhezimeve te prodhuesit

**Analize e rreziqeve**

- *ekspozimi ndaj zhurmes dhe dridhjeve*
- *cifla qe shkeputen*
- *pluhur e tallazh*
- *rrezik zjarri*

Tregues te pergjithshem per sigurimin

- * te verifikohet prania e nje rrjeti (gas, uje, elektricitet) ne zonen ku punohet.
- * Te vihen dorezat
- * Te verifikohet mirfunkcionimi i butonit qe mban ne funksion pajisjen
- * Te percaktohet zona e ekspozuar ndaj nje niveli te larte zhurme
- * Te evitojen turne te zgjatura dhe te panderprera pune
- * Te verifikohet prania e kutise mbrojtjese
- * Te rrethohet zona ku punohet
- * Te kontrollohet funksionimi korrekt i çelsit qe ve ne pune dhe ndalon pajisjen
- * Te kontrollohet fiksimi i rregullt i zingjirit
- * Te kontrollohet efikasiteti i kutise mbrojtjese

Gjate perdonimit

- * te punohet ne kushte te pershtatshme dhe te qendrueshme
- * te sigurohet qendrueshmeria e objektit gjate punimit te tij
- * te fiket pajisja gjate underprerjes se punes
- * te kontrollohet gjendja e zingjirit dhe tendosja e tij
- * te kontrollohet niveli i vajit per zingjirin
- * te behet kujdes qe mos behen pengese gjate punes kabulli (motosharre elektrike)
- * te mos modifikohen mjetet mbrojtuese
- * te mos pastrohet pjeset perberese gjate funksionimit
- * te fiket motori gjate mbushjes me karburant
- * te sinjalizohet menjehere parregullsite ne funksionim ose situatat te rrezikshme




Gjate perdorimit te pajisjeve te vishen mjetet mbrojtese individuale te meposhtme MMI (DPI): ***mbrojtës per veshet; doreza; kasetë e sigurimit; keputët e sigurimit; syzet mbrojtëse dhe maska e fytyres; perparese dhe veshje kunder prerjes.***

Ne perfundim te punes

- * te shkeputet ushqyesi i pajisjes (elektrike)
- * te kontrollohet gjendja ne teresi e pajisjes
- * te behen regjistrimet dhe vajisja e pajisjes
- * Ne mirembajjen e pajisjes te respektohen udhezimet e prodhuesit
- * te pastrohet pajisja
- * te sinjalizohen rastet e mundshme te mosfunkcionimit te pajisjes

BETONIERJA NE FORME GOTE



TREGUES PER SIGURIMIN E PERDORUESVE

Analize e rreziqeve

- ✓ Shtytre, goditje, perplasje, shtypje
- ✓ Gllaberitje, perdredhje
- ✓ Renie e materialeve nga lartesite
- ✓ Goditje elektrike
- ✓ Ekspozim ndaj zhurmave
- ✓ Alergi, pluhur
- ✓ Hedhje, sterkatla
- ✓ Levizja me krahe e ngarkesave

Tregues te pergjithshem per sigurimin

Betonierja ne forme gote duhet te jete e pajisur me mjetet me poshtme:

- * timoni i komandues, qe kryen permbysjen e gotes, duhet te kete rreze qorre, per te evituar rreziqet e perdredhjes dhe keputjes se kraheve
- * pedali, qe bllokon timonin, duhet te jete i mbrojtur nga siper dhe anash, per te evituar qe renia e materialeve te provokoje permbysjen e gotes
- * ingranazhet, rripat e trasmisionit dhe pjeset e tjera te motorit, duhet te jene te mbrojtura ndaj kontakteve te rastesishem permes kutise metalike. Hapesira ku eshte vendosur motori nuk konsiderohet mbrojtje.
- * nese çelisi komandues ndodhet ne pjesen e jashtme te hapesires se motorit, sporteli duhet te mybillet me ane te nje kyçi.
- * mbi betoniere, e cila duhet te vendoset ne nje pozicion lethesiht te dukshem, duhet te ekspozohet tabela qe permban rregullat e perdorimit dhe te sigurimit
- * nese eshte vendosur brenda rrezes se veprimit te vinçit ose mjeteve te tjera ngritese , apo ndodhet shume afer objekteve ne ndertim e siper, per te evituar rrezikun nga reniet e materialeve ose shtypjen, eshte e nevojshme qe te mbrohet nga nje kafaz, lartesia e te cilit te mos i kaloje 3 m
- * te verifikohet nese jane te mbrojtura corona, organet e trasmetimit e ato te komandimit
- * te verifikohet teresia e lidhjeve elektrike tokezimi , dhe funksionimi i sakte i çesave, i prizave dhe i pultit te komandimit

- * te verifikohet qendrueshmeria e makinerise (tabani i mbeshtetjes)
- * makineria duhet te vendoset sipas udhezuesve per instalimin, te dhena nga ndertuesi dhe qe jane te paraqitura ne librezen e perdonimit dhe mirembajtjes.
- * Te kihet kujdes qe veshjet personale, nuk duhen te jene te gjera, as te gjata dhe as te permbajne lidhesa ose gjepa, sepse mund te favorizojne kapje pas makines. Eshte e keshillueshme te perdoren kominoshe.

Gjate perdonimit

- * te mos modifikohen mjetet mbrojtese
- * te mos kryhen lubrifikime, pastrime, mirembajtje ose riparime nderkohe qe mjeti eshte ne funksionim
- * per punet qe kerkojne levizje me krahe te ngarkesave shume te renda ose ne kushte te veshtira, duhet te perdoren pajisje ndihmese te vena ne dispozicion nga nndermarraja
- * te mos futen duart ose pjese te tjera te trupit brenda ne gote
- * te mos futen shkopinj ose mjete te tjera ne brendesi te gotes
- * te mos mbingarkohet makineria; gjate prodhimit te llaçit, tejkalimi i peshes brenda gotes mund te shkaktoje permbysjen e saj
- * te sinjalizohen menjehere anomali ne funksionim dhe situata te rrezikshme




Gjate perdonimit te pajisjeve te vishen mjetet mbrojtese individuale te meposhtme MMI (DPI): **mbrojtës per veshet; doreza; maska kunder pluhurit; veshje mbrojtëse; syzet mbrojtëse ose maska e fytyres; kepcet e sigurimit.**

Ne perfundim te punes

- * te ç'aktivizohen çdonjeri prej çèlesave komandues dhe te shkupetet lidhja me rjetin elektrik
- * per pastrimin e organeve mekanike te mos perdoren asnjehere lengje qe marrin flake si : nafte, benzine, etj.por lengje te pershtatshme, jo te djegshem dhe jo helmues
- * te kontrollohen mjetet mbrojtese nese jane akoma te perdorshem dhe nuk kane pesuar demtime
- * te pastrohet me kujdes makineria, organet e komandimit, vaska dhe tubat. Eshte absolutisht e ndaluar te behen veprime te tilla kur makina eshte ne pune e siper
- * te sinjalizohen demtimet e mundshme

SHARRA RRETHSORE



TREGUES PER SIGURIMIN E PERDORUESVE

Analize e rreziqeve

- *Shpime, prerje, gervishtje*
- *goditje elektrike*
- *prodhim tallazhi dhe pluhur*
- *Ekspozim ndaj zhurmave*

Tregues te per gjithshem per sigurimin

- Pjese metalike e fiksuar qe mbulon gjysmen e siperme te diskut
- Pjese metalike e levizshme ne gjysmen e poshtme te diskut qe mbulon te dyja anet, e lidhur me nje sistem ftohje
- butoni i nisjes i mbrojtur ndaj nisjes se rastesishme dhe me levizje te kontrolluar
- pajisje per mbajtjen e copave qe punohen
- te verifikohet prania dhe efikasiteti i kufjes mbrojtese duke e regjistrar ose e lene te lire mbi tavolinen e punes, ne menyre te tille qe te rezultoje e hapur vetem pjesa aktive e diskut, e nevojshme per te kryer punen.
- te verifikohet prezencia dhe efikasiteti i thikes ndarese prej çeliku e vendosur pas diskut dhe e regjistruar jo me shume se 3mm, nga dhembbezat e diskut (qellimi eshte qe te mbahet hapur prerja, kur priten drure per se gjati per te shmangur ferkimin
- te verifikohet prania dhe funksionimi i dy ekraneve ne dy anet e diskut poshte bankes se punes, per te evituar prekjen pa dashur te diskut.
- te verifikohet prania e shtytesave prej druri te cilet ndihmojne gjate prerjes dhe ruajne duart gjate punes

- te mbahet paster siperfaqja e tavolines se punes (materiali qe eshte i depozituar mund te krijoje pengesa gjate perdonimit te sharres dhe mund te shperqendroje punetorin gjate veprimit te prerjes)
- te verifikohet pastertia perreth makinerise, ne veçanti e vendit te punes (materiali i rremuje mund te provokoje ngecje ose rreshqitje) Te verifikohet gjendja i lidhjeve elektrike, tokezimi.dhe izolimi i pjeseve nen tension (kutia shperndarese, çelesa etj.)
- Te verifikohet funksionimi korrekt i çelës i komandimit

Gjate perdonimit

- te regjistrohet kutia mbrojtese ne menyre te tille qe pjesa e hapur te jetë sa mjeti qe pritet dhe te jetë e lire per t'u ngritur e per tu ulur sipas rastit
- Per te prera copeza te vogla dhe, sidiqofte, per ato prerje per te cilat duart duhen te gjenden ne afersi te diskut ose brenda trajektores se tij, eshte e nevojshme te perdoren shtytesa prej druri
- Te perdoren syzet ne rast se kufjet nuk mjafqojne per t'u mbrojtur nga copat qe dalin me shpejtesi gjate punes




Gjate perdonimit te pajisjes te vishen mjetet mbrojtese individuale te meposhtme MMI (DPI):

mbrojtesit e vesheve, dorezat, syzet dhe maska, keputet e sigurimit.

Ne perfundim te punes

- te shkeputet lidhja elektrike e pajisjes
- te pastrohet pajisja dhe baza ku jane mbeshtetur copat
- te sinjalizohen mosfunkcionime te mundshme te pajisjes



Analize e rreziqeve

- *shpuarje, prerje, gervishtje, nxirje*
- *elektricitet*
- *zhurme*
- *pluhura*
- *copetime*
- *rreshqitje, prerje dhe çarje*

Tregues te pergjithshem per sigurimin

- punetori, apo verifikon qendrueshmerine e makines, duhet te kete parasysh te mbaje ne dispozicion hapesire te nevojshme per te stokuar, ne afersi te vendndodhjes se punes, materialin e punuar dhe, mbetjet, tallazhin e prodhuar gjate prerjes.
- Ne fakt eshte themelore qe vendi i punes te jetë gjithmone i paster dhe i rregullte, per te shmanjur rreshqitje te rrezikshme ose ngecje te shkaktuara nga mbeturinat e punes. Te kontrollohet qe vaska te permbate uje dhe qe kufja mbrojtese te jetë e rregulluar sakte, nese eshte e nevojshme te mbahen syze ose maske kunder ciflave
- Gjate prerjes te veprohet me kujdes pa afruar duart tek thika dhe pa i vendosur ato ne te njejen linje me te.
- Te mos ushtrohet presion mbi mjetin qe po punohet.
- Te kihet kujdes gjate punimit te copezave te vogla, duke perdorurshtyesa prej druri te pershatashem per te shmanjur venien e duarve prane objektit qe po pritet.
- T'i kushtohet kujdes shperndarjes se dhunshme te copave te vogla, qe mund te prodroje thika gjate rrotullimit me shpejtesi.
- Ti kushtohet kujdes rrotullimit te lames per inerci, edhe kur eshte bere shkeputja e elektricitetit, do te vazhdoje te rrotullohet akoma per disa sekonda duke mbajtur gjate aftesine e prerjes
- Te mos lihet pajisja ne funksionim ne rast largimi nga veni ku punohet.
- Te kontrollohet integriteti i pjeseve elekrike te dukshme

- Te verifikohet qe pajisja te vendoset ne menyre te qendrueshme.
- Te te kontrollohet efikasiteti i kutise mbrojtese qe mbulon diskun, dhe pjeset anesore te diskut.
- Te ndriçohet ne menyre te mjaftueshme ambienti ku punohet.
- Nese eshte vendosur brenda rrezes se veprimit te vinçit ose mjeteve te tjera ngritese , apo ndodhet shume afer objekteve ne ndertim e siper, per te evituar rrezikun nga reniet e materialeve ose shtypjen eshte e nevojshme qe te mbrohet nga nje kafaz, lartesia e te cilit te mos i kaloje 3 m.
- te kontrollohet efikasiteti i karrelit qe sjell copat
- te behet kujdes qe kavaja elektrike te mos krijoje pengesa gjate punes
- te kontrollohet fiksimi i diskut te sharres dhe mjeteve te tjera
- te behet kujdes qe vaska te kete uje.

Gjate punes:


- Te behet puna ne kushte te pershtatshme
- Te sigurohem i lidhur me qendrueshmerine e materialit gjate punimit te tije
- Te nderpritet lidhja elektrike gjate pushimit
- Te vishen rroba jo te gjera
- Te behet kujdes qe pajisja te mos nxehet jasht mase, si pasoje e punes per nje kohe te zgjatur
- Te pastrohet hapesira ku punet nga materiale te panevojshme

Gjate perdonimit te pajisjes te vishen mjetet mbrojtese ind vetjake MMI (DPI): **kufjet, dorashkat, syzet dhe keputet kunder demtimeve.**



Ne perfundim te punes

- Te shkupetet lidhja elektrike e pajisjes
- Te mirembahet pajisja ne perputhje me udhezimet e ndermartjes qe e ka prodhuar
- Te pastrohet pajisja dhe mjetet e tjera te perdonura
- te sinjalizohen mosfunkcionime te mundshme te pajisjes



TREGUES PER SIGURIMIN E PERDORUESVE

Analize e rreziqeve

- Prerje, thyerje
- Reshqitje, renie nga katet
- Shtyje, goditje, perplasje, shtypje
- Shpuarje, prerje, gervishtje
- Renie e materialeve nga lart
- Levizje me krahe e ngarkesave
- Goditje elektrike

Tregues te pergjithshem per sigurimin

- Hekurkthesit duhet te kene, perveç asaj te punes, hapesira te mjaftueshme per te vendosur materialin e punuar dhe ate te papunuar
- Te kontrollohet efikasiteti i butonave qe vene ne pune pajisjen, funksionimi i mire i çelësave elektrike, e ne kompleks organet e ndezjes dhe te manovrimit
- Te kontrollohet impianti elektrik
- Te kihet kujdes qe kavot elektrike te mos krijojnë pengesa dhe te mos pesojne demtime mekanike per shkak te grumbullimit dhe te levizjes se materialit qe duhet punuar ose te punuar
- nese eshte vendosur brenda rrezes se veprimite te vinçit ose mjeteve te tjera ngritese , apo ndodhet shume afer objekteve ne ndertim e siper, per te evitar rrezikun nga reniet e materialeve ose shtypjen eshte e nevojshme qe te mbrohet nga nje kafaz, lartesia e te cilit te mos i kaloje 3 m
- te kontrollohet qe materiali qe duhet punuar te mos jete vene rastesisht siper kavove elektrike
- te kontrollohet efikasiteti i mjeteve mbrojtese dhe mjeteve te punes dhe funksionimi i sakte i butonave te fikjes
- per levizjen shufraive te renda te veprohet me ndihmen e nje punetori tjeter

Gjate perdonimit

- te kihet kujdes qe materiali i punuar te mos vendoset padashur mbi kavon ushqyese te pajisjes
- te mbrohesh nga copat qe krijohen gjate punes
- duart te mbahen larg pajisjes, mundesisht te perdoren mjete ndihmese te posaçme
- te sinjalizohet per çdo mosfunkcionim ose situate te rrezikshme



Gjate perdonimit te pajisjes te vishen mjetet mbrojtese individuale te meposhtme MMI (DPI):
dorezat, veshje mbrojtese, kaska, syze dhe maske, kepcut e sigurimit.

Ne perfundim te punes


- te ç'aktivizohet çdonjeri prej çelesave komandues dhe te shkeputet lidhja me rrjetin elektrik
- te kontrollohen kavot elektrike dhe tokezimi. Per pastrimin e organeve mekanike te mos perdoren asnjeherë lengje qe marrin flake si nafte, benzine, etj.por lengje te pershtatshme jo te djegshem dhe jo helmues
- te kontrollohen mjetet mbrojtese nese jane akoma te dobishme dhe nuk kane pesuar demtime
- Ne mirmajtjen e pajisjes te respektohen udhezimet e prodhuesit
- te pastrohet me kujdes makineria, organet e komandimit, dhe hapesira ku eshte kryer puna, nga materiale te mbeturë.

Mjetet mbrojtese individuale MMI (DPI) jane pajisje / veshje teperdorura nga punetori gjate punes ne kantier, me qellim qe te mbrohet ndaj rreziqeve qe kercenojne sigurimin ose shendetin e tij gjate punes, si dhe qdo mjet plotesues te destinuar per nje qellim te tillë.

Veç veshjes, çdo here qe te jete e nevojshme ne lidhje me rrezikun qe do parandalohet e qe s'eshte e mundur te behet me ato kolektive, çdo punetor duhet te kujdeset per mjetet mbrojtese individuale, ti pastroje e ti mbaje te dobishme, duke sinjalizuar per funksionim jo te mire dhe duke kerkuar zevendesimin e tyre kur jane demtuar.

MMI-te duhet te jene te markes CE dhe te shoqeruara nga nje shenim informativ te prodhuesit qe permban udhezime per perdonimin, mirembajtjen dhe pastrimin e tyre.

MMI-te mund te ndahen ne grupe, sipas pjesave te trupit per te cilat sigurojne mbrojtjen.



Perveç veshjes se pershatshme (MMI), ne kantier eshte mire:

- te mbahen veshje te lirshme dhe te puthitura pas trupit (psh. tuta), me menge te ngushta, me pak gjepa e mundsish te puthitura ose me zingjir
- te vishen pantallona pa shtesa
- te mbahen veshje qe mbrojne nga te ftohet ose te nxehtet, sipas rastit
- te mos mbahet shall ose kollare, dhe as veshje me menge te gjera, sepse mund te kafen lethesisht nga ingranazhe te pajisjeve, ose nga çfardolloj organi tjeter qe rrrotullohet.

Rreziqet

- ✓ shptyje, goditje, perplasje
- ✓ renie ne koke e materialeve nga lart



menyra e perdorimit

- helmeta mbron nga perplasje dhe goditje te lehta
- gjate perdorimit te evitohet kontakti i helmetes me kavot ose pjese elektrike
- pare se te vihet te verifikohet nese ka gervishtje ose demtime te tjera, nese demtohen pjesa e brendeshme, helmeta duhet te zevendesohet
- te rregullohet rripi i kokes qe te puthitet sa me mire ne koke
- te mos lyhet me boje, ose te ngjiten ne te pamje etj.
- helmeta duhet mbajtur paster, sidomos pjesa mbajtese, e cila duhet te zevendesohet ne rast demtimesh
- te behet i njohur qdo demtim qe ka te bejne me rezistencen e DPI
- pas perdorimit, helmeta duhet te ruhet ne nje vend te thate e te paster, ne temperature normale te ambientit, ne nje siperfaqe ku nuk mund te demtohet.

Te perdoren ne rastet e meposhtme:

- ✓ shpime, prerje,
- ✓ dridhje
- ✓ hedhurina
- ✓ zifti
- ✓ amiant
- ✓ vajra minerale dhe te tjera qe rrjedhin prej tij
- ✓ temperature ekstreme
- ✓ shkarkesa elektrike



Menyra e perdorimit


eksistonje tipe te ndryshme dorezash te pershtatshme per qdo tip rreziku (rreziku mekanik, kimik, elektrik, temperatura te larta, etj.) te verifikohet nese DPI-it mbajne marken CE dhe te jete e pershtatshme per te parandaluar rreziqet te cilave u nenshtrohen puntoret. Kontrolloni simbolet e paraqitura ne konfeksin..



Te perdoren ne rastet e meposhtme:

- ✓ perplasje, goditje, shtyje e shtypje
 - ✓ shpime, prerje dhe çarje
 - ✓ nxehtesi, flake, temperature te larta
- menyra e perdonimit**

- ne vendet ku punohet dhe gjate gjithe kohes te perdoren, keputet e sigurimit te pershtatshme per aktivitetin (kepuce, çizme)
- te kerkohet zevendesimi i tyre ne rastet kur jane demtuar dhe jane te paefektshme



Te perdoren ne rastin:

- kur nivele i zhurmese i kalon 85dB
- ne rast pluhuri



Menyra e perdonimit

- te mbahen parasysh udhezimet e dhena nga ndermarrja per MMI-te
- te mbahen ne gjendje te mire dhe gjithmone te paster
- MMI eshte personale dhe punetori do ta perdore sa here qe zhurmat perbejne rrezik



Te perdoren ne rastin e:

- ✓ Hedhurina, cifla
- ✓ pluhur

Mesime per ato qe i perdonin:

- te mbahen parasysh informacionet e vena ne dispozicion nga ndermarrja mbi perdonimin e MMI
- syzet dhe xhami pames duhen mbajtur shume paster, t'u dorezohen ne menyre individuale secilit punetor dhe te perdoren sa here qe te jetë e nevojshme
- te sinjalizohet menjehere perqiegjesi i kantierit per anomali te vena re gjate perdonimit



Te perdoren ne rast in e:

- hedhurina, copa guresh
- pluhur,
- kushte atmosferike jo te favorshme
- rrezim

Menyra e perdonimit

- te mbeshteten ne informacionet e vena ne dispozicion nga ndermarrja mbi perdonimin e DPI
- te verifikohet ne menyre periodike kompleksi i pjeseve dhe te sinjalizohet menjehere perqiegjisi i kantierit per anomali te vena re gjate perdonimit.



Te perdoren ne rastin e:

- ✓ pluhurave,fibrave
- ✓ tymrave
- ✓ mjegull
- ✓ gaz,avuj
- ✓ zift,tym
- ✓ amiant



Filtr (maskat) mbrojne rrugjet dhe aparatin e frymemarrjes nga hyrja e lendeve helmuese(Avujve, gazzave, tymrave).

Sa here qe vihet maska e fytyres duhet te kihet kujdes te vihet mire dhe te puthitet mire me fytyren.

Efekshmeria e maskes arrihet duke e vendosur ne menyre korrekte, duke ndjekur format e fytyres ne kontakt maksimal me te.

Kontakti i maskes mefytyren eshte i pamundur nese punetori mban mjeket dhe, per kete arsy, punetoret duhet te mbajne fytyren te rruar mire pasi ai person qe nuk perdor si duhet masken nuk duhet lejuar te punoje ne zonen e infektuar.

Para se te hyje ne kete zone, punetori duhet te kontrolloje vendosjen e maskes se fytyres, duke ndjekur pershkrimet e prodhuesit te maskes dhe te punedhenesit.

Filti (maska) eshte absolutisht e perdonimit vetjak dhe nuk eshte e nevojshme te ruhet, por zevendesohet sa here qe rezulton e demtuar ose e bllokuar

Udhezime per manovrimin e dhe vendosjen e maskes nje perdonimshme



1. Te mbahet maska ne dore me pjesen e hunds ne mes gishtave e me lastiket te leshuar poshte



2. nese lastiket jane te zgjidhur te fiksohen ne vendet e duhura.



3. lastiku i poshtem te vendoset perreth kokes paksa siper vesheve dhe i poshtmi poshtme vesheve



4. tendosen lastiket ne masen e duhur



5. me te dyja duart rregullohet maska qe te puthitet mire te hunda duke respektuar formen e saj



6.Aftesia e filtrit duhet te veriefikohet para se te perdoret. Mbulohet maska me te dyja duart dhe mbahet mire e fiksuar. Behet nje frymarrje e fugishme. Nese ne pjesen e brendshme ndihet njefare shtypje kjo do te thote se maska eshte vendosur mire.

Maskat me filtra kundragaz (maska te brendshme dhe gjysmemaska): filtrat kundragaz mbrojne nga gazrat, tymrat, dhe avujt.

Nese ne ajrin qe thithet nepermjet maskes filtruese ndihet era e substances dhe, pas kontollit te pozicionit korrekt te respiratorit, era mbetet, eshte tregues i qarte qe filtri ka humbur kapacitetin filtrues.

Per jetgjatesine e filtrit, perdorimin dhe mbajtjen korrekte, jane te nevojshme udhezimet e dhena nga prodhuesi.

Te zevendesoher filtri para skadences se percaktuar nga prodhuesi.

Edhe kur perdoren keto filtra, punetoret duhet te kene gjithmone mjekren te rruar.

Kutite e amballazhimit permbajne vija dhe ngjyra, te cilat identifikojne fuqine filtruese.



LLOJI	NGJYRA
A	KAFË
AX	KAFË
B	GRI
E	E VERDHE
K	E GJELBERT
CO	E ZEZE
G	BLU

Udhezime gjate perdonimit

- Te respektohen informacionet dhe udhezimet e ndermarrjes mbi perdonimin e MMI
- Te zevendesohet filtri ne rast se ndihet ere e veçante ose nuk lejon frymarrje normale
- te njoftohet menjehere pegjegjesi nese gjate perdonimit eshte vene re ndonje anomali
- kjo pajisje eshte vetjake e duhet t'i jepet ne dore secilit punetore i cili duhet t'a perdore sa here qe eshte e nevojshme



Si te vihet e si te mirembahet maska kundergaz



1. sikurse maska njeperdorshme, te vihet mire ne goje dhe ne hunde e te terhiken lastiket siper kokes



2. te kafen me te dyja duart lastiket e poshtem, te kalohen prapa kokes dhe te lidhen



3. te terhiken lastiket e siperm qe maska te puthitet mire ne fytyre. E njejtë gje te behet me lastiket e poshtem



5. te behet prova e puthitjes.
Keshillohet prova me presion pozitiv

6. te ruhet pajisja ne kuti te mbyllur
ne ambiente te pastra kimikisht, kur
nuk perdoret

Pas perdonimit duhet te pastrohet pajisja:

- te hiqet filtri e te futet ne nje qeske plastike te mbyllur
- te lahet maska duke e zhytur ne nje tretesire neutrale (jo filtri) ne temperature jo me te larte se 50°C
- te pastrohet me furce te bute deri sa te jete e paster
- para cdo perdonimi, duhet te shikohen me imtesi pjeset qe perbejne kundergazin

Te perdoren per t'u mbrojtur ne rastin e:

- renies nga lart
- renies nga nje kat ne tjetrin



Udhezime per perdoruesin

- duhet t'u permabahen udhezimeve dhe informacioneve te vena ne dispozicion nga ndermarrja mbi perdonimin e MMI (DPI)
- te verifikohet gjendja e ketyre mjeteve ne menyre periodike,(perberesit) dhe te vihet ne dijeni perjegjesi i kantierit per parregullsite qe jane vane re gjate perdonimit.
- Perdonimi i rripit te sigurimit duhet te paraprihet nga nje kurs mbi perdonimin e tij.

Rregullorja e perdonimit te mjeteve mbrojtese individuale kunder renies

Nje mjet kunder renies perbehet nga tre elemente baze: ganxha, lidhset dhe rripat. Mjetet rrreshqitese lejojne levizjen e nje personit per gjithe linjes se ankorimit, çfaredolloj shtrirjeje qe te kete ajo, pa qene e nevojshme te shkeputesh per te kaluar nje nyje lidhjeje te kavos prej çeliku.

Sisteme te tilla perdoren per te realizuar impiantet horizontale, vertikale ose te pjerreta, dhe me ndryshime te drejtimit deri 180°.

Mjetet rrreshqitese te ngurta ose jo, posaçerisht per ngjitje ose zbritje neper nje shkalle, duhet te lidhen fort siper dhe mund te kene edhe kapje te ndermjetme te quajtura edhe udhezues te kavos, si dhe nje fiksues te poshtem.


Lidhja mes mjeteve te tilla dhe rripave duhet te behet gjithmone ne menyre direkte nepermjet nje ganxhi me suste ose nje cope zinxhiri, mundesisht te kete amortizator lekundjesh.

Lidhja me rripat e sigurimit behet mundesisht ne pjesen e perparme.

Mjete te palevizshme kunder renies, litare elastik me gjatesi deri ne 2 m, mbledhes litari, te lidhur me rripat e sigurimit dhe me njje sistem te palevizshem ose rreshqites



Si te vihen rripat e sigurimit



Pjeset perberese te rripave te rripave te sigurimit

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>1. Kraheza</i> | <i>5. Mbeshtetesa e shpines</i> |
| <i>2. Rripi dyesor</i> | <i>6. Elementi rregullues</i> |
| <i>3. Rripi ndenjes</i> | <i>7. Element lidhes</i> |
| <i>4. Rripat e kofsheve</i> | <i>8. Togeza</i> |
| | <i>a.Rripat udhezues</i> |

- ✓ kapet unaza D e shpines
- ✓ kontrolloni qe rripat te mos jene te ngaterruar ose te lidhur njeri me tjetrin
- ✓ te futen krahet ne krahezat
- ✓ rregulloni gjatesine e krahezave me ane te tokzavene menyre qe rrypi horizontal te jete poshte gjoksit
- ✓ rregulloni rripin ne brez me ane te tokzes se perparme dhe licheni me ane te tokzes me kapje te shpejte
- ✓ duke kaluar krahun poshte pirunit kapni rripat e kofsheve dhe terhiqni para e i lidhni me ane te tokzave



- ✓ rregulloni dhe nje here rripat te krahet dhe te kofshet qe te mos jene as te lira e as te shternguara. Jane vene ne rregull rripat kur ne mes trupeit te personit qe i perdon dhe rripave kalon shuplaka e dores
- ✓ Unaza ne forme D-je duhet te gjendet ne mes shpatullave qe punetori te levize pa pengese
- ✓ Lidhni rripin e shkurt ne menyre qe krahezat te kalojne ne mes secilit sup.

Rripat e sigurimit jane MMI (DPI) personale, dhe çdo punetor qe perdon mjete te tilla, eshte i detyruar:


1. t'i kontrolloje gjithmone dhe me kujdes perpara perdonimit;
2. t'ia ktheje perqejgesit ne rastet e shqyerjes, prishjes, deformimit te pjeseve metalike
3. te ndjeke udhezimet e dhena nga prodhuesi qe lidhen me perdonimin e çdo M.M.I.
4. te paralajmeroje drejtuesin per çdo renie ose rast demtimi te pjeseve perberese te rripave te sigurimit (kontakt me vajra, acide, nxehtesi);
5. te kontrolloje qe te gjitha pjeset perberese te sistemit kunder renies te jene te pershatatshem mes tyre dhe te mbajne marken CE;
6. te ruaj rripat e sigurimit ne nje ambient te mbrojtur nga burime drite dhe/ose nxehtesie.

Kujtojme qe ...


Kur hyjme ne kantier te mbathim gjithmone kepuçet kunder demtimeve dhe te veme helmeten




...gjate levizjes dhe ngritjes se peshave te ruajme koken




*...te vishen kepuce me
sholle qe nuk shpohet dhe
qe ne maje kane një cope
metalike*





*...kur perdorni
dalte dhe çekiç
ruani duart, syte
dhe koken*



*...Nese perdorni
materiale si lesh
gjami ose minerale
te tjera, vini doreza
dhe masken ne fytyre*







*...Kur perdorni
martelin ruani duart,
kembet dhe koken*

JO!


PO!



JO!

PO!

*...ruani duart me doreza
te pershatashme.*




Kantierit duhet te kete nje ambient te pershtatshem, ku punetoret mund te qendrojne ne rast se koha eshte jo e pershtatshme per te punuar, ose ne periudhat e pushimit dhe ne oraret e ngnries. Ambienti duhet te jetet i pajisur me tavoline dhe karrige dhe te permabwe pajisje qe mbajne te fresketa ushqimet dhe pjet, ose per t'i ngrohur ato. Prane kantierit duhet te jene te pranishme sherbime higjenike, banjo dhe lavaman.


Ne kantier duhet kete uje te pijshem, te rrjedhshem ose ne shishe.

Te mos lahen duart ne gropat uji apo ne kazane te pa mbuluar, por me uje te rrjedhshem i sherbimit higjenik.

Te mos hahet ne ambientet ku punohet, por te perdoret ambienti i pergatitur posaçerisht per te ngnrene. Gjate punes jane te ndaluara pjet alkolike (vere, birre, ose piye te tjera qe permbajne perqindje te larte alkooli, etj.)



Te mos lahen duart ne gropat uji apo ne kazane te pa mbuluar, por me uje te rrjedhshem.



Te mos hahet ne vendin ku punohet, por ne vendin e pergatitur posaçerisht per kete qellim; te mos konsumohen piye alkolike gjate punes

TABELAT

Tabelat qe vendosen ne kantier dallohen per kombinimin e ngjyrave e te pamjeve e te cilat kane secila nje kuptim te veçante

Ngjyrat qe perdoren ne tabela jane:

- **e kuqe** – tabelat qe ndalojne nje veprim, rrezik e alarm ne rast zjarri
- **e gjelbert** – tabela qe tregojnr rrugjet e shpetimit dhe ndihmen e shpejte
- **blu** – tabelat pershkruese
- **e verdhe ose portokalle** – tabelat paralajmeruese

SINJALET DEGJIMORE

Sinjali degimor prodhohet nga nje pajisje i tille qe nuk perdor zerin njerezor por te tjere tinguj.

Cilesite minimale qe nje sinjal duhet te permbate jane:

- te prodroje tingull me te forte se shurma e zakonshme;
- te perceptohet dhe te njihet lethesisht;
- ne raste rreziku te larte, sinjalet duhet te prodhohen me intensitet me te larte dhe intervale pak a shume te rregullta.

Sinjali akustik i largimit nga vendi i punes ne rast rreziku, duhet te jete i panderprere

SINJALET PAMORE

Keto sinjale kane forma e ngjyra te ngjashem me tabelat dhe mund te jene te ndriçuara nga brenda ose ne anen e mbrapme te tyre.

Sinjalet duhet te permbojne:

- te jete i ndritshem, i menjehershem, ndriçimi i te cilit te provokoje per nje moment verbiq te shikimit.
- te kete ngjyre uniforme.

Ngjyrat konvencionale te perdonura jane ato qe pershkruam me pare.

SINJALET PERMES GJESTEVE

Bejne te mundur qe te drejtohen veprimet dhe levizjet e punetoreve permes levizjes se duarve dhe kraheve.

Sinjalet e ndalimit

Ndalojne kryerjen e nje veprimi i cili mund te perbeje rrezik

	<i>Uje jo i pishem</i>		<i>Ndalohet hyrja e personave te pa autorizuar</i>
	<i>Ndalohet fikja me uje</i>		<i>Mos Prek</i>
	<i>Ndalohet qarkullimi i karrelave</i>		<i>Ndalohet qarkullimi i kembesoreve</i>
	<i>Ndalohet duhani</i>		<i>Ndalohet duhani dhe zjarri</i>

Sinjalet e paralajmerimit Japin informacione te metejshme lidhur me llojin e rrezikut			
	<i>Perdorim i detyrueshem i kepuceve mbrojtese</i>		<i>Perdorim i detyrueshem i kasketes mbrojtese</i>
	<i>Perdorim i detyrueshem i dorezave mbrojtese</i>		<i>Detyrim i pacaktuar, shoqerohet me nje tabele sqauese</i>
	<i>Kalim i detyrueshem per kembesoret</i>		<i>Perdorim i detyrueshem i rripave te sigurimit</i>
	<i>Mbrojtje e detyrueshme e syve</i>		<i>Mbrojtje e detyrueshme e trupit</i>
	<i>Mbrojtje e detyrueshme fytyres</i>		<i>Mbrojtje e detyrueshme e vesheve</i>
	<i>Mbrojtje e detyrueshme e rrugeve te frysime marrjes</i>		

Sinjalet pershkruese

Detyrojne perdonimin e MMI dhe udhzojne qe te behet kujdes ne raste te caktuara



	<i>Temperature e ulet</i>		<i>Rrezik renie</i>
	<i>Fushe e fuqishme magnetike</i>		<i>Ngarkesa pezull</i>
	<i>karrelle ne levizje</i>		<i>Materiae qe shkakton zjarr</i>
	<i>Material shperthyes</i>		<i>Materiale qe ndizet, temperatur e larte</i>
	<i>Material radioaktiv</i>		<i>Rrezik pengimi</i>
	<i>Rrezik i pegjithshem</i>		<i>Rrezatim jo ionizues, fushe elektromagnetike</i>
	<i>Rreze lazer</i>		<i>Rrezik biologjik</i>

	<i>Substance gerryese</i>		<i>Substance e demshme</i>
	<i>Substance helmuese</i>		<i>Tension elektrik i rrezikshem</i>




Sinjale per pajisjet zjarrfikse Tregojne pajisjet kunder zjarrit			
	<i>Drejtimi qe duhet ndjekur per te pajisja zjarrfikese</i>		<i>Drejtimi qe duhet ndjekur per te pajisja zjarrfikese</i>
	<i>Fikes zjarri</i>		<i>Tubi i ujit ne rast zjarri</i>
	<i>Shkalla</i>		<i>Telefon per nderhyrjet ne rast zjarri</i>



Sinjale shpetimi Japin te dhena per veprimet e shpetimit ne rast rreziku			
	Barella		Drejtimi qe duhet te ndiqet per tek materialet e ndihmes se shpejte ose per te qendra e ndihmes se shpejte
	Dushi		Larje e syve
	Dalje ne rast rreziku		Dalje ne rast rreziku
	Dalje ne rast rreziku		Dalje ne rast rreziku
	Ndihma e shpejte		

	Vinç elektronik		Lopate
	Shtanga		Barake
	Kove		Betoniere
	Bombel		kaçavide
	kamion		karrel elektrik
	Karrel ngrites		karroca

	Leter zmerile		Helmete
	Forme per derdhje		Kutia e ndihmes se shpejte
	skele		mistri
	çemento		Koshi ngrites
	çèles anglez		Gozhde
	kufje mbrojtese		Camion veteshkarkues
	Ekskavator		Shuajtes zjarri

	Fluidificante		Ganxhe
	Vinç		Doreza
	Çeles elektrik		Llambe
	Lesh xhami		Lima
	Mantovana		çekiç
	Marteli pneumatik		Maska kundergaz
	Tulle		Tokmak

	çekiç		Guri mprehes
	Syze mbrojtese		Parmake
	Plake		Kazem
	Perkulese hekurash		Skele
	Prize elektriqe		Shtange
	Shkalla		Shkalla dopio
	Dalte		Kepuce mbrojtese

	Kove		Sharra
	Sharra disk		Rreshqites per mbeturinat
	Tavan		Tjegulla
	Trimozh		Trapan
	Preres		Valvol
	Compattatrice		Rripa sigurimmi
	Tra		Molazza

Note:

Note:

Note:

Note: