



PROTEZIONE DAL RISCHIO DI SCIVOLAMENTO

In tutti i locali ed ambienti zootecnici esiste il rischio di scivolamento, dovuto a:

- presenza di liquidi e grassi sulla pavimentazione (lavaggio sala mungitura, sversamento latte, presenza deiezioni animali, ecc.);
- pavimentazione liscia e scalette a gradini con superficie liscia e senza corrimano;
- utilizzo di calzature non adatte.



PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

- frequente pulizia delle zone di passaggio;



- pavimentazione in materiali antiscivolo o "rigatura" della pavimentazione e sua manutenzione;



- scalette della sala mungitura con gradini in grigliato e corrimano;



- **utilizzo di calzature con soles antisdrucciolo.**



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Per prevenire gli infortuni, oltre ad intervenire con accorgimenti durevoli nel tempo, atti a limitare i rischi, è necessario intervenire anche dotando i lavoratori di

adeguati dispositivi di protezione (DPI).

Per scegliere i DPI più opportuni, il datore di lavoro si dovrà basare sulla valutazione dei rischi aziendali, tenuto conto della portabilità, sulla quale si dovranno comunque esprimere i lavoratori.

Si ricorda che l'uso dei DPI è obbligatorio.

